Part No.	Replacement No.	Mfr.
LDF605 (Cont'd)		
	DE456	3 DGE
	THJ4221	3 SPR
	TMPF4221	3 SPR
	TP4221	3 SPR
LDF691		
	2N4391	1 MOTA
	DE466	3 DGE
	THJ4391	3 SPR
	TMPF4391	3 SPR
	TP4391	3 SPR
LDF692		
	2N4392	1 MOTA
	DE466	3 DGE
	THJ4392	3 SPR
	TMPF4392	3 SPR
	TP4392	3 SPR
LDF693		
	2N4393	1 MOTA
	DE466	3 DGE
	THJ4393	3 SPR
	TMPF4393	3 SPR
	TP4393	3 SPR
LH741A		
	SG107	1 SGL
	3500	3 BUB
	AD741S	3 ANA
	CA107	3 RCA
	PM741	3 PMI
LI5A600		
	LS400	1 TII
	STPT40	3 STE
LI5AX601		
	TIL601	1 TII
	MRD601	3 MOTA
	OP601	3 TRWO
	OP641	3 TRW
LI5AX604		
	TIL604	1 TII
	MRD604	3 MOTA
	OP604	3 TRW
		TRWO
	OP644	3 TRW
	SD2440-4	3 HON
LM104		
	SG104	1 SGL
LM114		
	IT120	1 INL
	MP311-52	1 MPS
	MP312	3 MPS
LM114A		
	IT120A	1 INL
	MP312-52	1 MPS
	MP312	3 MPS
LM114AH		
	IT120A	1 INL
	MP312-78	1 MPS
	MP312	3 MPS
LM114H		
	IT120	1 INL
	MP311-78	1 MPS
	MP312	3 MPS
LM115		
	IT120	1 INL
	MP312	3 MPS
LM115A		
	IT120A	1 INL
	MP312	3 MPS
LM115AH		
	IT120A	1 INL
	MP312	3 MPS
LM115H		
	IT120	1 INL
	MP312	3 MPS
LM194		
	IT120A	1 INL
	MP312	3 MPS
LM394		
	IT120A	1 INL
	MP312	3 MPS
LMIL3		
	MRF890	1 MOTA
LMIL10		
	MRF890	1 MOTA
	MRF892	1 MOTA
LMIL-1		
	MRF890	1 MOTA
LMJ900		
	2N6649	3 RCA
	BDX62	3 PHIN
	D45E2	3 GESY
	PMD13K60	3 LAM
LMJ901		
	2N6650	3 RCA
	BDX62A	3 PHIN
	D45E3	3 GESY
	PMD13K80	3 LAM
LMJ1000		
	BDX63	3 PHIN
	D44E2	3 GESY
	PMD12K60	3 LAM
	RCA1000	3 RCA
LMJ1001		
	BDX63A	3 PHIN

Part No.	Replacement No.	Mfr.
LMJ1001 (Cont'd)		
	D44E3	3 GESY
	PMD12K80	3 LAM
	RCA1001	3 RCA
LMJ2500		
	2N6050	3 RCA
	BDX64	3 PHIN
	PMD11K60	3 LAM
LMJ2501		
	2N6051	3 RCA
	BDX64A	3 PHIN
	PMD11K80	3 LAM
LMJ3000		
	2N6057	3 RCA
	BDX65	3 PHIN
	PMD10K60	3 LAM
LMJ3001		
	2N6058	3 RCA
	BDX65A	3 PHIN
	PMD10K80	3 LAM
	PMD10K100	3 LAM
LMJ4030		
	2N6285	3 RCA
	BDX66	3 APX
		PHIN
	PMD11K60	3 LAM
LMJ4031		
	2N6286	3 RCA
	BDX66A	3 APX
		PHIN
	PMD11K80	3 LAM
LMJ4032		
	2N6287	3 RCA
	BDX66B	3 APX
		PHIN
	PMD11K100	3 LAM
	PMD17K100	3 LAM
LMJ4033		
	2N6282	3 RCA
	BDX67	3 APX
		PHIN
	PMD16K60	3 LAM
LMJ4034		
	2N6283	3 RCA
	BDX67A	3 APX
		PHIN
	PMD16K80	3 LAM
LMJ4035		
	2N6284	3 RCA
	BDX67B	3 APX
		PHIN
	PMD16K100	3 LAM
LMJ11011		
	PMD19K60	3 LAM
LMJ11012		
	PMD18K60	3 LAM
	SVT6002	3 TRWS
LMJ11013		
	PMD19K100	3 LAM
LMJ11014		
	PMD18K100	3 LAM
LPD80		
	L14R1	2 GESY
	OP560	3 TRWO
LPT80		
	TIL411	2 TII
	L14Q1	3 GESY
	MTS360	3 GIC
	OP550	3 TRWO
	SEP.8406	3 HON
LPT100		
	SD5443-2	1 HON
	FPT100	2 FSC
	BPY62-2	3 LTX
	CLT2140	3 CLA
	CLT2150	3 CLA
	GS4021-2	3 GSI
	K5255	3 OTK
	L14G2	3 GESY
	L14G3	3 GESY
	LPT100A	3 LTX
	LPT100B	3 LTX
	MRD160	3 MOTA
	MRD3054	3 MOTA
	MRD3055	3 MOTA
	MTH320	3 GIC
	NSL610	3 NSC
	OP500	3 TRWO
	OP803	3 TRWO
	STPT300	3 STE
	STPT2020-2	3 STE
	STPT2030-1	3 STE
	STPT2030-2	3 STE
LPT100A		
	SD5443-2	1 HON
	FPT100A	2 FSC
	FPT110A	2 FSC
	CLT2140	3 CLA
	CLT2150	3 CLA
	GS4021-2	3 GSI
	K5255	3 OTK
	L14G2	3 GESY
	L14G3	3 GESY
	MRD3054	3 MOTA

Part No.	Replacement No.	Mfr.
LPT100A (Cont'd)		
	MRD3055	3 MOTA
	MTH320	3 GIC
	NSL610	3 NSC
	OP500SLD	3 TRWO
	OP803	3 TRWO
	STPT300	3 STE
	STPT2020-2	3 STE
	STPT2030-1	3 STE
	STPT2030-2	3 STE
LPT100B		
	SD5443-2	1 HON
	FPT100B	2 FSC
	BPY62-2	3 LTX
	CLT2140	3 CLA
	CLT2150	3 CLA
	GS4021-2	3 GSI
	K5255	3 OTK
	L14G2	3 GESY
	L14G3	3 GESY
	LPT100	3 LTX
	LPT100A	3 LTX
	MRD3054	3 MOTA
	MRD3055	3 MOTA
	MTH320	3 GIC
	NSL610	3 NSC
	OP803	3 TRWO
	STPT300	3 STE
	STPT2020-2	3 STE
	STPT2030-1	3 STE
	STPT2030-2	3 STE
LPT110		
	SD3443-1	1 HON
	CLT2010	3 CLA
	CLT2030	3 CLA
	GS4123-1	3 GSI
	K5201	3 OTK
	K5202	3 OTK
	L14C1	3 GESY
	MT1	3 GIC
	MTH360	3 GIC
	OP801W	3 TRWO
	STPT1820-1	3 STE
	STPT1820-2	3 STE
	STPT1830-1	3 STE
	XC800W	3 NSC
	XC801W	3 NSC
LPT110A		
	SD3443-1	1 HON
	CLT2010	3 CLA
	CLT2030	3 CLA
	GS4123-1	3 GSI
	K5201	3 OTK
	K5202	3 OTK
	L14C1	3 GESY
	MT1	3 GIC
	MTH360	3 GIC
	OP801W	3 TRWO
	STPT1820-1	3 STE
	STPT1820-2	3 STE
	STPT1830-1	3 STE
	XC800W	3 NSC
	XC801W	3 NSC
LS400		
	LI5A600	2 GESY
	STPT40	2 STE
LS600		
	OP600	1 TRWO
	OP640	2 TRW
	STPT60	2 STE
	SD2440-1	3 HON
LS611		
	SP211	1 MIKG
LS3069		
	2N5458	1 INL
	2N5952	3 IFC
	BF245B	3 PHIN
	DE451	3 DGE
	THJ5458	3 SPR
	TMPF5458	3 SPR
LS3070		
	2N5458	1 INL
	2N5952	3 IFC
	BF245B	3 PHIN
	DE451	3 DGE
	THJ5458	3 SPR
	TMPF5458	3 SPR
LS3071		
	2N5458	1 INL
	2N5952	3 IFC
	BF245B	3 PHIN
	DE451	3 DGE
	THJ5458	3 SPR
	TMPF5458	3 SPR
LS3458		
	J204	1 INL
LS3459		
	J204	1 INL
LS3460		
	J204	1 INL
LS3684		
	2N3684	1 INL
	2N3822	3 IFC
		MOTA

Part No.	Replacement No.	Mfr.
LS3684 (Cont'd)		
	2N4339	3 SIX
	BFW11	3 PHIN
	DE459	3 DGE
LS3685		
	2N3685	1 INL
	2N3821	3 IFC
		MOTA
	2N4339	3 SIX
	BFW12	3 PHIN
LS3686		
	2N3686	1 INL
	2N3821	3 IFC
		MOTA
	2N4340	3 SIX
	BFW13	3 PHIN
LS3687		
	2N3687	1 INL
	2N4341	3 SIX
LS3819		
	2N5484	1 INL
	2N5246	3 IFC
	DE180	3 DGE
	THJ5484	3 SPR
	TMPF5484	3 SPR
LS3821		
	2N5457	1 INL
	2N5953	3 IFC
	BF245A	3 PHIN
	DE451	3 DGE
	THJ5457	3 SPR
	TMPF5457	3 SPR
LS3822		
	2N5458	1 INL
	2N5952	3 IFC
	BF245B	3 PHIN
	DE451	3 DGE
	THJ5458	3 SPR
	TMPF5458	3 SPR
LS3823		
	2N5458	1 INL
	2N5952	3 IFC
	BF245B	3 PHIN
	DE451	3 DGE
	THJ5458	3 SPR
	TMPF5458	3 SPR
LS3921		
	2N3921	1 INL
	2N5545	3 IFC
	MP844	3 MPS
LS3922		
	2N3922	1 INL
	MP844	3 MPS
LS3966		
	ITE4416	1 INL
	2N4416	3 MOTA
	2N5245	3 IFC
	PN4416	3 SIX
	PN4416-18	3 NSC
LS3967		
	ITE4416	1 INL
	2N4416	3 MOTA
	2N5245	3 IFC
	PN4416	3 SIX
	PN4416-18	3 NSC
LS3968		
	ITE4416	1 INL
	2N4416	3 MOTA
	2N5245	3 IFC
	PN4416	3 SIX
	PN4416-18	3 NSC
LS3969		
	ITE4416	1 INL
	2N4416	3 MOTA
	2N5245	3 IFC
	PN4416	3 SIX
	PN4416-18	3 NSC
LS4220		
	J204	1 INL
LS4221		
	J202	1 INL
	THJJ202	3 SPR
	TMPFJ202	3 SPR
LS4222		
	J203	1 INL
	THJJ203	3 SPR
	TMPFJ203	3 SPR
LS4223		
	J202	1 INL
	THJJ202	3 SPR
	TMPFJ202	3 SPR
LS4224		
	J202	1 INL
	THJJ202	3 SPR
	TMPFJ202	3 SPR
LS4338		
	2N5457	1 INL
	2N5953	3 IFC
	BF245A	3 PHIN
	DE451	3 DGE
	THJ5457	3 SPR
	TMPF5457	3 SPR
LS4339		
	2N5457	1 INL

Part No.	Replacement No.	Mfr.
LS4339 (Cont'd)		
	2N5953	3 IFC
	BF245A	3 PHIN
	DE451	3 DGE
	THJ5457	3 SPR
	TMPF5457	3 SPR
LS4340		
	2N5457	1 INL
	2N5953	3 IFC
	BF245A	3 PHIN
	DE451	3 DGE
	THJ5457	3 SPR
	TMPF5457	3 SPR
LS4341		
	2N5458	1 INL
	2N5952	3 IFC
	BF245B	3 PHIN
	DE451	3 DGE
	THJ5458	3 SPR
	TMPF5458	3 SPR
LS4391		
	ITE4391	1 INL
	MPF4391	3 MOTA
	PN4391-18	3 NSC
		SIX
	TIS73	3 IFC
LS4392		
	ITE4392	1 INL
	MPF4392	3 MOTA
	PN4392-18	3 NSC
		SIX
	TIS74	3 IFC
LS4393		
	ITE4393	1 INL
	MPF4393	3 MOTA
	PN4393-18	3 NSC
		SIX
	TIS75	3 IFC
LS4416		
	ITE4416	1 INL
	2N4416	3 MOTA
	2N5245	3 IFC
	PN4416	3 SIX
	PN4416-18	3 NSC
LS4856		
	ITE4091	1 INL
	MPF4091	3 MOTA
LS4857		
	ITE4092	1 INL
	MPF4092	3 MOTA
LS4858		
	ITE4093	1 INL
	MPF4093	3 MOTA
LS4859		
	ITE4091	1 INL
	MPF4091	3 MOTA
LS4860		
	ITE4092	1 INL
	MPF4092	3 MOTA
LS4861		
	ITE4093	1 INL
	MPF4093	3 MOTA
LS5103		
	2N5484	1 INL
	2N5246	3 IFC
	DE180	3 DGE
	THJ5484	3 SPR
	TMPF5484	3 SPR
LS5104		
	2N5485	1 INL
	2N5245	3 IFC
	DE451	3 DGE
	THJ5485	3 SPR
	TMPF5485	3 SPR
LS5105		
	2N5486	1 INL
	2N5247	3 IFC
	THJ5486	3 SPR
	TMPF5486	3 SPR
LS5245		
	ITE4416	1 INL
	2N4416	3 MOTA
	2N5245	3 IFC
	PN4416	3 SIX
	PN4416-18	3 NSC
LS5246		
	2N5484	1 INL
	2N5246	3 IFC
	DE180	3 DGE
	THJ5484	3 SPR
	TMPF5484	3 SPR
LS5247		
	2N5486	1 INL
	2N5247	3 IFC
	THJ5486	3 SPR
	TMPF5486	3 SPR
LS5248		
	2N5486	1 INL
	2N5247	3 IFC
	THJ5486	3 SPR
	TMPF5486	3 SPR
LS5358		
	J204	1 INL

Part No.	Replacement No.	Mfr.
LS5359		
	J204	1 INL
LS5361		
	J202	1 INL
	THJJ202	3 SPR
	TMPFJ202	3 SPR
LS5362		
	J203	1 INL
	THJJ203	3 SPR
	TMPFJ203	3 SPR
LS5363		
	J203	1 INL
	THJJ203	3 SPR
	TMPFJ203	3 SPR
LS5364		
	J203	1 INL
	THJJ203	3 SPR
	TMPFJ203	3 SPR
LS5391		
	2N4867A	1 INL
	2N4220A	3 MOTA
LS5392		
	2N4868A	1 INL
	2N4220A	3 MOTA
LS5393		
	2N4869A	1 INL
	2N4221A	3 MOTA
	2N5361	3 IFC
LS5394		
	2N4869A	1 INL
	2N4221A	3 MOTA
	2N5361	3 IFC
LS5395		
	2N4869A	1 INL
	2N4221A	3 MOTA
	2N5361	3 IFC
LS5396		
	2N4869A	1 INL
	2N4221A	3 MOTA
	2N5361	3 IFC
LS5457		
	2N5457	1 INL
	2N5953	3 IFC
	BF245A	3 PHIN
	DE451	3 DGE
	THJ5457	3 SPR
	TMPF5457	3 SPR
LS5458		
	2N5458	1 INL
	2N5952	3 IFC
	BF245B	3 PHIN
	DE451	3 DGE
	THJ5458	3 SPR
	TMPF5458	3 SPR
LS5459		
	2N5459	1 INL
	2N5951	3 IFC
	BF245C	3 PHIN
	DE451	3 DGE
	THJ5459	3 SPR
	TMPF5459	3 SPR
LS5484		
	2N5484	1 INL
	2N5246	3 IFC
	DE180	3 DGE
	THJ5484	3 SPR
	TMPF5484	3 SPR
LS5485		
	2N5485	1 INL
	2N5245	3 IFC
	DE451	3 DGE
	THJ5485	3 SPR
	TMPF5485	3 SPR
LS5486		
	2N5486	1 INL
	2N5247	3 IFC
	THJ5486	3 SPR
	TMPF5486	3 SPR
LS5556		
	2N3685	1 INL
	2N3821	3 IFC
		MOTA
	2N4339	3 SIX
	BFW12	3 PHIN
LS5557		
	2N3684	1 INL
	2N3822	3 IFC
		MOTA
	2N4339	3 SIX
	BFW11	3 PHIN
	DE459	3 DGE
LS5558		
	2N3684	1 INL
	2N3822	3 IFC
		MOTA
	2N4339	3 SIX
	BFW11	3 PHIN
	DE459	3 DGE
LS5638		
	2N5638	1 INL
	BSV78	3 PHIN
	THJ5638	3 SPR
	TIS73	3 IFC
	TMPF5638	3 SPR

1 - Mfr. Suggested 2 - Reverse of Mfr. Suggested 3 - Permutation of Mfr. Suggested

Datasheet.live