Part No.	Replacement No.	Mfr.
B3547		
	D44C8	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	BD239A	3 RCA
	BU407	3 APX
	ST44C8	3 STI
B3548		
	D44C8	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	BD239A	3 RCA
	BU407	3 APX
	ST44C8	3 STI
B3550		
	D44C6	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	BD239	3 RCA
	BU407	3 APX
	ST44C6	3 STI
B3551		
	D44C8	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	BD239A	3 RCA
	BU407	3 APX
	ST44C8	3 STI
B3570		
	D42C5	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B3576		
	D42C5	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B3577		
	D44C7	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	BD239A	3 RCA
	BU407	3 APX
	ST44C7	3 STI
B3578		
	D44C6	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	BD239	3 RCA
	BU407	3 APX
	ST44C6	3 STI
B3580		
	D44C6	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	BD239	3 RCA
	BU407	3 APX
	ST44C6	3 STI
B3584		
	D44C8	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	BD239A	3 RCA
	BU407	3 APX
	ST44C8	3 STI
B3585		
	D44C5	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	BD239	3 RCA
	BU407	3 APX
	ST44C5	3 STI
B3586		
	D44C8	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	BD239A	3 RCA
	BU407	3 APX
	ST44C8	3 STI
B3588		
	D44C6	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	BD239	3 RCA
	BU407	3 APX
	ST44C6	3 STI
B3589		
	D44C8	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	BD239A	3 RCA
	BU407	3 APX
	ST44C8	3 STI
B3606		
	D42C3	1 GESY
	2N6288	3 RCA
	MDS26	3 MOTA
B3607		
	D42C6	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B3608		
	D42C8	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B3609		
	D42C3	1 GESY
	2N6288	3 RCA
	MDS26	3 MOTA
B3610		
	D42C6	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B3611		
	D42C8	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B3612		
	D42C3	1 GESY
	2N6288	3 RCA
	MDS26	3 MOTA
B3613		
	D42C6	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B3614		
	D42C8	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B3747		
	D40D1	1 GESY
B3748		
	D40D1	1 GESY
B3750		
	D42C6	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B5001		
	D44C5	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	BD239	3 RCA
	BU407	3 APX
	ST44C5	3 STI
B5002		
	D44C8	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	BD239A	3 RCA
	BU407	3 APX
	ST44C8	3 STI
B5021		
	D44C5	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	BD239	3 RCA
	BU407	3 APX
	ST44C5	3 STI
B5022		
	D44C8	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	BD239A	3 RCA
	BU407	3 APX
	ST44C8	3 STI
B5031		
	D44C6	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	BD239	3 RCA
	BU407	3 APX
	ST44C6	3 STI
B5032		
	D44C8	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	BD239A	3 RCA
	BU407	3 APX
	ST44C8	3 STI
B143000		
	D42C5	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B143001		
	D42C5	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B143003		
	D42C3	1 GESY
	2N6288	3 RCA
	MDS26	3 MOTA
B143004		
	D42C7	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B143009		
	D42C4	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B143010		
	D42C4	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B143011		
	D42C7	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B143012		
	D42C7	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B143015		
	D42C5	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B143016		
	D42C5	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B143018		
	D42C8	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B143019		
	D42C8	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B143024		
	D42C4	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B143025		
	D42C4	1 GESY
	2N6290	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B143026		
	D42C7	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
B143027		
	D42C7	1 GESY
	2N6292	3 RCA
	MDS27	3 MOTA
BAL0105-50		
	MRF390	1 MOTA
BAL0105-100		
	MRF392	1 MOTA
BAM20		
	2N5642	1 THCS
	MRF314	1 MOTA
	D44C4	3 GESY
	DE359	3 DGE
	SD1015	3 THCS
BAM40		
	2N5643	1 THCS
	MRF315	1 MOTA
	DE360	3 DGE
BAM40SR		
	MRF315	1 MOTA
BAM80		
	2N6166	1 MOTA
	MRF316	1 MOTA
	SD1019-5	1 THCS
BAM80SR		
	2N6166	1 MOTA
	MRF316	1 MOTA
	SD1019-5	3 THCS
BAM100SR		
	MRF317	1 MOTA
	SD1480	3 THCS
BAM120		
	MRF317	1 MOTA
	SD1407	1 THCS
	MRF422	3 MOTA
	MRF435	3 MOTA
	SD1480	3 THCS
BAM120SR		
	MRF317	1 MOTA
	SD1480	3 THCS
BC26		
	BC179	1 PHIN
	BC559	1 PHIN
	BC479	3 SGSI
	BC859A	3 PHIN
	BCF29	3 PHIN
	THBC179	3 SPR
BC100		
	BD115	1 PHIN
	BF259	1 SGSI
	2N3440	3 RCA
	BF338	3 PHIN
	D40V3	3 GESY
	D44T1	3 GESY
BC107		
	BCX70G	1 PHIN
	BCX70H	1 PHIN
	BCX70J	1 PHIN
	BCX70K	1 PHIN
	THBC107	1 SPR
	2N706A	3 MOTA
	2N2221	3 MOTA
	2N2221A	3 PHIN
	2N5089	3 MOTA
	BC182L	3 SPR
	BC183L	3 SPR
	BC184L	3 SPR
	BC337	3 PHIN
	BC378	3 SGSI
	BC546	3 PHIN
	BC547	3 PHIN
	BC547A	3 PHIN
	BC547B	3 PHIN
	BC548A	3 PHIN
	BC549B	3 PHIN
	BCW72	3 MOTA
	BF196	3 PHIN
	BF198	3 PHIN
	BFY76	3 SGSI
	DE123	3 DGE
	DE123A	3 DGE
	DE123AP	3 DGE
	DE199	3 DGE
	DE289A	3 DGE
	MMBT3904	3 MOTA
	MMBT6428	3 MOTA
	MMBT6429	3 MOTA
	MMBTA20	3 MOTA
	MPS8598	3 MOTA
	MRF607	3 MOTA
	PN100	3 NSC
	SC237	3 MIKG
BC107 (Cont'd)		
	THBC167	3 SPR
	THBC182	3 SPR
	THBC183	3 SPR
	THBC184	3 SPR
	THBC237	3 SPR
	THBC317	3 SPR
	THC3793	3 SPR
	THC4286	3 SPR
	THC4287	3 SPR
	THC5209	3 SPR
	THC5210	3 SPR
BC107A		
	THBC107A	1 SPR
	2N930	3 SGSI
	BC298	3 SGSI
	BC547A	3 PHIN
	BFY76	3 SGSI
	DE123A	3 DGE
	GES3565	3 GESY
	PN3565-18	3 NSC
	THC3565	3 SPR
	TP3565	3 SPR
BC107B		
	THBC107B	1 SPR
	BC547B	3 PHIN
BC108		
	THBC108	1 SPR
	2N706	3 MOTA
	2N3903	3 GESY
	BC109	3 PHIN
		SGSI
	BC337	3 PHIN
	BC338	3 PHIN
	BC547B	3 PHIN
	BC548	3 PHIN
	BC548A	3 PHIN
	BC549	3 PHIN
	BC550	3 PHIN
	DE123A	3 DGE
	DE123AP	3 DGE
	DE199	3 DGE
	SC238	3 MIKG
	THBC168	3 SPR
	THBC238	3 SPR
	THBC318	3 SPR
	THBC548	3 SPR
	THC3794	3 SPR
	THC5219	3 SPR
BC108A		
	BCW31	1 PHIN
	THBC108A	1 SPR
	BC548A	3 PHIN
	SCE238	3 MIKG
BC108B		
	BCW32	1 PHIN
	THBC108B	1 SPR
	SCE238	3 MIKG
BC108C		
	BCW33	1 *PHIN*
	THBC108C	1 SPR
	SCE238	3 MIKG
BC109		
	BCF32	1 PHIN
	THBC109	1 SPR
	2N918	3 PHIN
		THCS
	2N2221	3 MOTA
	2N5089	3 MOTA
	BC108	3 PHIN
		SGSI
	BC338	3 PHIN
	BC547	3 PHIN
	BC548	3 PHIN
	BC549	3 PHIN
	DE85	3 DGE
	DE123	3 DGE
	DE123AP	3 DGE
	DE289A	3 DGE
	PN5132-18	3 NSC
	SC239	3 MIKG
	THBC169	3 SPR
	THBC239	3 SPR
	THBC319	3 SPR
	THC3825	3 SPR
	THC4292	3 SPR
	THC4293	3 SPR
	THC5132	3 SPR
	TP5132	3 SPR
BC109B		
	THBC109B	1 SPR
BC109C		
	THBC109C	1 SPR
BC110		
	BC394	1 SGSI
BC113		
	BC548B	1 PHIN
	BFY76	1 SGSI
	2N2484	3 PHIN
	BCW32	3 PHIN
	BCW60B	3 PHIN
	BCW60C	3 PHIN
	THBC548B	3 SPR
BC114		
	BFR17	1 SGSI
BC115		
	BC140	1 SGSI
	2N5321	3 RCA
	D40D4	3 GESY
BC116		
	BC160	1 SGSI
	BCY70	1 PHIN
	2N5323	3 RCA
	D40D5	3 GESY
BC117		
	BC394	1 SGSI
	BC557	3 PHIN
	BCY78	3 SGSI
BC118		
	BC107	1 SGSI
	BCX70G	3 PHIN
	BCX70H	3 PHIN
	BCX70J	3 PHIN
	BCX70K	3 PHIN
	THBC107	3 SPR
BC119		
	2N697	1 RCA
	D40D2	1 GESY
	2N1613	3 SGSI
	2N1711	3 PHIN
	2N4400	3 NSC
	D40D7	3 GESY
	DE123AP	3 DGE
	DE126	3 DGE
	PN5136-18	3 NSC
	THC697	3 SPR
	THC5136	3 SPR
BC120		
	2N697	1 RCA
	BC119	1 SGSI
	D40D2	1 GESY
	2N1613	3 SGSI
	2N1711	3 PHIN
	2N4400	3 NSC
	D40D7	3 GESY
	DE126	3 DGE
	THC697	3 SPR
BC125		
	BC337	1 PHIN
	BC377	1 SGSI
	BCX19	3 PHIN
	THBC337	3 SPR
BC126		
	BC298	1 SGSI
	BC328	3 PHIN
BC129		
	BC107	1 SGSI
	BC547	1 PHIN
	BCX70G	3 PHIN
	BCX70H	3 PHIN
	BCX70J	3 PHIN
	BCX70K	3 PHIN
	THBC107	3 SPR
	THBC547	3 SPR
BC130		
	BC108	1 SGSI
	BC548	1 PHIN
	THBC108	3 SPR
	THBC548	3 SPR
BC131		
	BC108	1 SGSI
	BC109	1 PHIN
	BC549	1 PHIN
	BC109	3 SGSI
	BCF32	3 PHIN
	THBC108	3 SPR
	THBC109	3 SPR
BC132		
	BC109	1 SGSI
	BCF32	3 PHIN
	THBC109	3 SPR
BC134		
	BC107	1 SGSI
	BC547	1 PHIN
	BCX70G	3 PHIN
	BCX70H	3 PHIN
	BCX70J	3 PHIN
	BCX70K	3 PHIN
	THBC107	3 SPR
	THBC547	3 SPR
BC135		
	BC107	1 SGSI
	BC547B	1 PHIN
	BCW72	3 PHIN
	BCX70G	3 PHIN
	BCX70H	3 PHIN
	BCX70J	3 PHIN
	BCX70K	3 PHIN
	THBC107	3 SPR
	THBC547B	3 SPR
BC136		
	BC140	1 SGSI
	BC547A	1 PHIN
	2N5321	3 RCA
	BCW71	3 PHIN
	D40D4	3 GESY
	THBC547A	3 SPR
BC137		
	BC139	1 SGSI
	BC327	1 PHIN
	2N2904	3 PHIN
	40406	3 RCA
	BC297	3 SGSI
	BCX17	3 PHIN
	THBC327	3 SPR
BC138		
	2N2219	1 PHIN
	BC140	1 SGSI
	2N5321	3 RCA
	D40D4	3 GESY
	DE128	3 DGE
	GES2219	3 GESY
	THC2219	3 SPR
	TN2219	3 NSC
	TP2219	3 SPR
BC139		
	2N2904	1 PHIN
	40406	1 RCA
	BC327	3 PHIN
	BD138	3 PHIN
	D41D7	3 GESY
	DE129	3 DGE
	THC2904	3 SPR
	TN2904	3 NSC
	TP2904	3 SPR
BC140		
	2N5321	1 RCA
	D40D4	1 GESY
	2N2218A	3 PHIN
	2N2219	3 PHIN
	2N3053	3 RCA
	BC547A	3 PHIN
	D40D4C	3 SPR
	D42C7	3 GESY
	DE128	3 DGE
	RCA1A03	3 RCA
BC140C		
	D40D3	1 GESY
	D40D2	3 MOTA
BC141		
	2N5320	1 RCA
	D40D7	1 GESY
	2N1893	3 RCA
	2N2102	3 RCA
	2N3053A	3 RCA
	BC639	3 PHIN
	BSX61	3 PHIN
	DE128	3 DGE
BC142		
	2N2218A	1 PHIN
	D40D7	1 GESY
	RCA1A01	1 RCA
	GES2218A	3 GESY
	THC2218A	3 SPR
	TN2218A	3 NSC
	TP2218A	3 SPR
BC143		
	2N2905A	1 PHIN
	RCA1A04	1 RCA
	THC2905A	3 SPR
	TN2905A	3 NSC
	TP2905A	3 SPR
BC144		
	2N2218A	1 PHIN
	BC140	1 SGSI
	RCA1A03	1 RCA
	2N5154	3 TRWS
	2N5321	3 RCA
	D40D4	3 GESY
	GES2218A	3 GESY
	THC2218A	3 SPR
	TN2218A	3 NSC
	TP2218A	3 SPR
BC145		
	BC394	1 SGSI
BC147		
	BC107	1 SGSI
	BC547	3 PHIN
	BCX70G	3 PHIN
	BCX70H	3 PHIN
	BCX70J	3 PHIN
	BCX70K	3 PHIN
	THBC107	3 SPR
BC148		
	BC108	1 SGSI
	2N3440	3 MOTA
	BC548	3 PHIN
	THBC108	3 SPR
BC149		
	BC109	1 SGSI
	BCF32	3 PHIN
	THBC109	3 SPR
BC150		
	BC108	1 SGSI
	THBC108	3 SPR
BC151		
	BC108	1 SGSI
	THBC108	3 SPR
BC152		
	BC108	1 SGSI
	THBC108	3 SPR

Datasheet4U.com

1 - Mfr. Suggested 2 - Reverse of Mfr. Suggested 3 - Permutation of Mfr. Suggested